導入中

二酸化炭素濃度を測定し、適切に換気しています。











濃度 1,000 以下

1,000-1,500

1,500-2,500

2,500-3,500

3,500 超

書









状態

色

良好

やや良い

悪い

非常に悪い

極めて悪い

この状態を保つ

受け入れられる限度

換気するか、部屋の使用を控える

式分子。 第八中 第八中



二酸化炭素濃度を測定し、 適切に換気しています。

BLUE 青

1,000以下

好 良

この状態を 保つ

GREEN

仁 TUK 1,000-1,500

やや良い

受け入れ られる限度

YELLOW

1,500-2,500

悪い

PURPLE

2,500-3,500

非常に悪い

3,500超 極めて悪い



換気するか、 部屋の使用を 控える



二酸化炭素濃度を測定し、適切に換気しています。





(3)(

二酸化炭素濃度を測定し、適切に換気しています。











濃度 1,000 以下

1,000-1,500

1,500-2,500

2,500-3,500

3,500超

色 色









状態

良好

やや良い

悪い

非常に悪い

極めて悪い

この状態を保つ

受け入れられる限度

換気するか、部屋の使用を控える

式分子。 第2中 第2中







二酸化炭素濃度を測定し、適切に換気しています。

状態 濃度 説明 1,000以下 この状態を保つ 良好 1,000-1,500 やや良い 受け入れられる限度 1,500-2,500 悪い 換気するか、 2,500-3,500 非常に悪い 部屋の使用を 3,500超 控える 極めて悪い



二酸化炭素濃度を測定し、適切に換気しています。











濃度 1,000 以下

1,000-1,500

1,500-2,500

2,500-3,500

3,500超

青









状態

良好

やや良い

悪い

非常に悪い

極めて悪い

この状態を保つ

受け入れられる限度

換気するか、部屋の使用を控える

式分子。 第2021255 等入中



二酸化炭素濃度を測定し、 適切に換気しています。

BLUE 青

1,000以下

好 良

この状態を 保つ

GREEN

公三 TOK 1,000-1,500

やや良い

受け入れ られる限度

YELLOW

1,500-2,500

悪い

PURPLE

2,500-3,500

非常に悪い

3,500超 極めて悪い



換気するか、 部屋の使用を 控える



二酸化炭素濃度を測定し、適切に換気しています。


状態



1,000以下	良好
1,000-1,500	やや良い
1,500-2,500	悪い
2,500-3,500	非常に悪い

濃度

3,500超



説明

この状態を保つ

受け入れられる限度



極めて悪い

ポケットCO2センサー(導入

二酸化炭素濃度を測定し、適切に換気しています。











濃度 1,000 以下

1,000-1,500

1,500-2,500

2,500-3,500

3,500超









状態

良好

やや良い

悪い

非常に悪い

極めて悪い

この状態を保つ

受け入れられる限度

換気するか、部屋の使用を控える

元为中区02七沙灯— 導入中







二酸化炭素濃度を測定し、適切に換気しています。

濃 度	状態	説明
1,000以下	良好	この状態を保つ
1,000-1,500	やや良い	受け入れられる限度
1,500-2,500	悪い	
2,500-3,500	非常に悪い	換気するか、部屋の使用を
3,500超	極めて悪い	控える

導入中

二酸化炭素濃度を測定し、適切に換気しています。











濃度 1,000 以下

1,000-1,500

1,500-2,500

2,500-3,500

3,500超

青









状態

色

良好 やや良い

悪い

非常に悪い

極めて悪い

この状態を保つ

受け入れられる限度

換気するか、部屋の使用を控える

ポケットCO2センサー導入中



二酸化炭素濃度を測定し、 適切に換気しています。

BLUE i

1,000以下

好 良

この状態を 保つ

GREEN

公三 TUK 1,000-1,500

やや良い

受け入れ られる限度

YELLOW

1,500-2,500

悪い

2,500-3,500

非常に悪い

換気するか、 部屋の使用を

控える

PURPLE

3,500超 極めて悪い



二酸化炭素濃度を測定し、適切に換気しています。



濃度	状態	説明
1,000以下	良好	この状態を保つ
1,000-1,500	やや良い	受け入れられる限度
1,500-2,500	悪い	
2,500-3,500	非常に悪い	換気するか、部屋の使用を
3,500超	極めて悪い	控える



二酸化炭素濃度を測定し、適切に換気しています。











1,000-1,500

1,500-2,500

2,500-3,500









状態

色

やや良い 良好

悪い

非常に 悪い

この状態を保つ

受け入れられる限度

換気するか、部屋の使用を控える

ポケット CO2センサー導入中







二酸化炭素濃度を測定し、適切に換気しています。

状態 濃度 説明 1,000以下 この状態を保つ 良好 1,000-1,500 やや良い 受け入れられる限度 1,500-2,500 悪い 換気するか、 2,500-3,500 非常に悪い 部屋の使用を 3,500超 控える 極めて悪い



導入中

二酸化炭素濃度を測定し、適切に換気しています。











濃度

1,000以下

1,000-1,500

1,500-2,500

2,500-3,500

3,500 超

善肖









状態

良好

やや良い

悪い

非常に悪い

極めて悪い

この状態を保つ

受け入れられる限度

換気するか、部屋の使用を控える

尤为中区02七沙廿等入中



二酸化炭素濃度を測定し、 適切に換気しています。

BLUE 青

1,000以下

好 良

この状態を 保つ

GREEN

TUK

1,000-1,500

やや良い

受け入れ られる限度

YELLOW

1,500-2,500

悪い

PURPLE

2,500-3,500

非常に悪い

3,500超 極めて悪い



換気するか、 部屋の使用を 控える



二酸化炭素濃度を測定し、適切に換気しています。



濃度	状態	説明
1,000以下	良好	この状態を保つ
1,000-1,500	やや良い	受け入れられる限度
1,500-2,500	悪い	
2,500-3,500	非常に悪い	換気するか、部屋の使用を
3,500 超	極めて悪い	控える



二酸化炭素濃度を測定し、適切に換気しています。











濃度 1,000 以下

1,000-1,500

1,500-2,500

2,500-3,500

3,500 超

é l









状態

良好

やや良い

悪い

非常に悪い

極めて悪い

この状態を保つ

受け入れられる限度

換気するか、部屋の使用を控える

TTY | CO2世》 導入中



ポケットCO2セン





二酸化炭素濃度を測定し、適切に換気しています。

状態 濃度 説明 1,000以下 この状態を保つ 良好 1,000-1,500 やや良い 受け入れられる限度 1,500-2,500 悪い 換気するか、 2,500-3,500 非常に悪い



3,500超 極めて悪い

